

份哥 通風工程

住戶浴廁內霉菌臭味、二手菸味

無法改善是否一直困擾著您?

- (1):浴廁管道間倒灌風時霉菌臭味中的飛沫粉塵及二手菸味會從浴廁內各排水孔和溢水孔進入室內!!
- (2):管道間霉菌臭味中會有流行性飛沫傳染病菌及傳播之風險(如 SARS/COVID-19)的隱藏危害!!
- (3):二手菸會產生呼吸道過敏氣喘癌症之風險並會造成長期累積的危害(尤其婦女及孩童)!!



Y G - I L - 6 系列直結式管道間專用排風機

全機含零件及馬達台灣MIT生產製造



性能規格表	產品型號 (P n)	風機功率 (W)	相數 頻率 φ ／ (H Z)	電壓 (V)	啟動方式 (s m)	風輪形式 (w w t)	轉速 (r p m)	風量 M3/min 靜壓 mmaq	接管完工後 噪音 (d b)	風機重量 (k g)
	YG-IL-6系列	55 s 81	單相 ／ 60	110 ／ 220	直結式	斜流蝶形	1400 s 1700	16.2 ／ 24.6	8 s 18	9

全機是全面針對社區大樓【廈】公共浴廁管道間的管線內需要抽力強


及正負壓力對流風量要快速又需安靜低噪音而專門製造及量產之產品

份哥通風工程行 (全省通風改善事業部)

電話:04-2452-5238;手機 0983-298-768 張總經理;加 LINE 請用電話 0983298768

全省配合現場會勘估價不收取任何費用及配合社區會議說明

(全省)舊有風力或風電 2 用風球(換裝)份哥通風 YG-IL-6 系列管道間專用排風機及(新安裝)份哥通風 YG-IL-6 系列管道間專用排風機完工實際案例照片



社區(沒有安裝排風設備)及原安裝(免電力自然風力排風球)或(風電排風球)或(壁式排風扇)或(中大型排風機)等的設備後;是否有改善霉菌臭味、二手菸味了嗎? 若需完整資料及完工案例請 Google (份哥通風工程行) 查詢